


SPOJE

ŽLIABKOVÉ SPOJE

Patria do skupiny ľahko rozober. spojení stroj. činč. Spájajúca sa tak hriadeľ a náboj ozub. kolosa, remenice, podky a pod. Podstata spoja spočíva v tvarovej rožde vonk. žliabkovania vytvoreného na valc. povrchu hriad. a vnútorn. žliabkov. náboja. Spojenie umožňuje prenášať výkraďne krúžaci moment. Nahradzuje spoj PERON, pri



prenose veľkých, premenl. a rázovo výk. krúž. mom. a aj vtedy, keď dĺžka náboja musí byť z konstr. dôv. malá. Tvar, počet a rozm. žliabkov sú normalizované! Podľa tvaru rozoznaívame žliab. hrube'-A, jemné'-B a evolvent.-C.

Návrh rozmerov žliabkovania vychádza z prenosu ZKM M_k a dovol. namáku v trate E_{KD} materiálu hriadeľa.

$$\frac{E_k}{W_k} = \frac{M_k}{W_k} \leq E_{KD}$$

kde W_k je modul prierezu v krute odpovedajúci požiadavkám priem. žliabkovania.

Po úprave malý priem. žliabkov. hr. stanovime z podmienky

$$d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{16 \cdot M_k}{\pi \cdot E_{KD}}}.$$

Takto vypočítanému priem. sa priradi z normy tvar a rozmer, napr. hrubého žliabkovania, teda priemery d_1 a d_2 a počet žliabkov.

Dalším výpočtom sa stanovi potr. dĺžka náboja - l - z podmienky, že nesmie byť prekroč. dovol. tlak - P_0 - na bokoch žliabkov.

Dovol. hodn. tlaku je rovn. ako u spojenia s perom. Pre dĺžku náboja platí $l \geq \frac{4 M_k}{(d_1 + d_2) P_0 f'}$, kde je f' - účinná plocha žliabkov na jedn. dĺžky náboja - STT.

Doporučuje sa $d_1 \leq l \leq 2 \cdot d_1$.


ZVERNÉ SPOJE

Patri k rozoberateľným spojeniam s trecou vozobou. Obvykle sa používa k pripojeniu urč. súč. k hriadeľu, ktorou môže byť napr. páka, rúčka ale i remenica alebo ozub. koleso. Podstata spojenia spočívá vo vytvorení tlaču medzi dotykovými plochami súč., ktorý spolu s fyzikállym trením dôvodom predpokladu reňom treceho siловého účinku pre prenos sily alebo momentu.

Stylová plocha spojujúca súč. môže byť valcová alebo kužeľová. V prípade valcovej stylovej plochy je náboj súčasťou pripojenia k hriadeľu delený alebo jednostranne rezaný.

ZVERNÉ SPOJE S VALCOVOU STYKOVOU PLOCHOU

Pri navrhovaní zverného spoja, podľa obr., sa vychádza z prenášania vonkajšieho zatáčenia, storej je obvykle dane kruž. mom. M_K alebo i axiálnej silou F_A .



Obdobne ako u zvernejho spoja s valcovou stykou plochou je možné zverné spoje s valcovou stykou plochou navrhnúť s valcovou plochou súč. delenou (obr. a) alebo jednostranne rezanou nábojom (obr. b). U zverných spojov sa vychádza zo stanovenia poriadku výkonu momentu M_K stratkového spojenia zvierajúceho náboj, aby sa prenieslo vonkajšie zatáčenie, kontr. kruž. mom. M_K , s určitou bezpečnostou - k.

Podľa draku a relatívnej namávky sa stanoví menov. priem. kvadr. d v mieste zverného spoja.

Pre vonk. priem. de obvykle platí, že $d_e \approx 1.8 \cdot d$, u latín. býva o 10% väčší. Dĺžka náboja je závislá na konkr. pomeroch a nebyva väčšia než 15 d.

Zverné hriadeľ môže byť nie

Po montáži spoja sa vytvorí potenc. trecí silový moment M_T , ktorý pri zatáčení trub. mom. M_E musí splňovať "predmienku", že $M_T > M_E$. Zavedením súčin. bezpr. prenosu k požadov. podm. bude splnené $M_T = k \cdot M_E$. V ďalšom bude potr. určiť závisl. medzi mom. M_T a utáčov. mom. M_W stratek. spoju, resp. súčas. tlač' s predst. zovratného kriadeľa, pôjde teda o síly F_Q , ktoré v dôtyk. plackach vytv. tlak p . Jeho rozloženie môže byť rovnomerne alebo nerovnomerne!

| Predpokl. najprv, že tlak p je rovnomerne rozmiestnený. Na elemente valecovej stycnej placky $ds = \frac{d}{2} \cdot l \cdot dd$ vytvolať pôsobiaci tlak p element. norm. sile $dF_N = p \cdot l \cdot \frac{d}{2} \cdot dd$. Pre potenciálnu element. treciu sílu na zadan. elem. placku $dF_T = f \cdot dF_N = p \cdot f \cdot l \cdot \frac{d}{2} \cdot dd$ a pre element treci' mom. $dM_T = \frac{d}{2} \cdot dF_T = p \cdot f \cdot l \cdot \left(\frac{d}{2}\right)^2 \cdot dd$.

Integráciou vztahu pre treci' moment plachy

$$M_T = \int_0^{\frac{\pi}{2}} p f l \left(\frac{d}{2}\right)^2 dd = \frac{1}{2} \pi p f l d^2.$$

Dosadoum stanov. hodn. trecieho mom. do vztahu $M_T = k \cdot M_E$ a jeho upravou vypočítame minim. hodn. tlaku p_{min} , ktorý je potr. pre prenos M_E s bezpečnostou k . Potom je

$$P_{minH} = \frac{2 \cdot k \cdot M_E}{\pi \cdot f \cdot l \cdot d^2}.$$

Pri prenose axiaľnej sily F_a sa stanoví tlak p z integracie vzt. dF_T . Pre jeho minim. hodnotu potom dostaneme

$$P_{minF} = \frac{k \cdot F_a}{\pi \cdot f \cdot l \cdot d}.$$

Pri súčasnom zatač. spoje M_E a F_a požadov. hodn. min. tlaku vypočítame $P_{min} = \sqrt{P_{minH}^2 + P_{minF}^2}$. Pre daný príp. je potr. dobiadať, aby p_{min} neprečasal hodn. 85 MPa pre celkový 40 MPa pre hlininy na boj.

Priľahčia sila F_H , ktorá vytv. zavretie načoja je dano v tomto príp. súčinom halu P_{min} a stanovime ju integrovaním zložek element. normal. sily

$$F_H = \int_0^{\pi} P_{min} l \frac{d}{2} \cdot \sin \theta \cdot d\theta = P_{min} \cdot l \cdot d.$$


V prípade zvern. spoja s deleným náč., ktorý zaviera hriadeľ "pomocou dvoch smeriel minim. súčinu sily, teda hradn. ike predpôjka určíme z rovnice $F_Q = \frac{F_H}{2}$.

Strut. spoje je potr. montovať "utáčkovacím mom. M_u , ktorého veľkosť stanovime na zač. vopred uveden. výšku.

Zverný spoj, podľa obr., ktorý predst. preved. s jednost. rozrez. načojom zaviera hriadeľ "pom. jedn. náč. spoja. Hradn. sily F_Q , ktorú je potr. zver. spojom vytvorené stanovime z moment. rovn.

$$F_Q (e + \frac{d}{2}) - F_H \cdot \frac{d}{2} = 0 \Rightarrow F_Q = \frac{F_H \cdot d}{d + 2e}.$$

ZVERNÝ SPOJ S KUŽEĽOVOU DOTYKOVOU PLOCHOU



Podstatou prenosu vonk. zatáž. je treba sile **vý dejinek** na kužeľovú dotykovú plochu, ktorý tv. vzniká až o dôsledok tlaku a fyzikálneho trenia. Prvotne deform. spoju. súč. po montáži sú rovnomenne otvora rotálacie, a preto je možné predpokl. rovnomen. rozlož. halu-p- v dotyk. ploche. Spoj je zatažený krát. mom. M_k . Po stanov. rozm. hriadiel a načoja, bude potr. stanoviť veľkosť utáčkov. mom. M_u stralky alebo matice, aby sa prebiehal vonk. zatáž. s určitou bezpečn. prenosu - k . Po montáži sa vytv. poten-


čielený tretí moment M_T . Po zaťažení spoja musí platiť $M_k < M_T$ a po zaved. súčin. bezpečn. prenosu k bude značka veľk. tr. momentu. Vďaľom je potr. stanoviť základ. medz. mom. M_T a utáčkov. mom. M_w akého matice, resp. sílu, ktorá vtačuje kruž. časť hriadeľ. do otvoru náboja. Táto síla bude mať "veľkosť" predpôšťia F_Q smer. skrutk. spojenia. Na element kruž. strel. plochy, ktorým je lichobežník o rozmeroch $\frac{d_{P1}}{2} \cdot dd_1$, $\frac{d_{P2}}{2} \cdot dd_2$ a $\frac{\ell}{\cos\varphi}$, kde d_{P1} je malý a d_{P2} veľký priemer strelovej plochy, φ je jej polovičný vrcholový uhol, ℓ je element. smer. dovol. uhol strelovej plochy. Tielat P pôsobiaci na danej element. ploche vytvola element. normálou sílu $dF_N = P \cdot \frac{\ell}{\cos\varphi} \cdot \frac{d_{P2}}{2} \cdot dd_2$, kde d_{P2} je str. priam. kruž. strel. plochy.

Pre potenc. element. tretia sílu dF_T platí $dF_T = f \cdot dF_N = Pf \frac{\ell}{\cos\varphi} \cdot \frac{d_{P2}}{2} dd_2$

a pre element. tretí moment $dM_T = \frac{dP}{2} \cdot dF_T = P \cdot f \frac{\ell}{\cos\varphi} \cdot \left(\frac{d_{P2}}{2}\right)^2 dd_2$.

Dosadením $M_T = k \cdot M_k$ a úpravou vyrobíme minim. hodn. tlaku P , ktorú je potr. v dôsledku ploche zabezpr., aby sa daným spojom premiešli ZKM, potom $P_{min} = \frac{2kM_k \cos^2\varphi}{\pi f \ell d_{P2}^2}$,

Montážna síla F_H vytvárajúca zavretie hriadeľa nábojom je daná v tomto príp. výnosem hodn. P_{min} a fyzikál. trenia f alebo zložkami element. normál. sily a priez. element. tretieho sily do jej smeru. Jej veľkosť stanovíme integrov. týčiace zložiek podľa stredov. uklad.



$$F_H = \int_0^{2\pi} P_{min} (\sin\varphi + f\cos\varphi) \cdot \frac{\ell}{\cos\varphi} \cdot \frac{d_{P2}}{2} dd_2 = \pi P_{min} \cdot (f\varphi + \frac{1}{2}\ell) d_{P2}$$

Spoj je potr. zmont. utáčkov. mom. M_w , ktorého veľkosť získame dosadením hodnoty $F_H = F_Q$ do predch. vzt.

pre M_w Pre demontažnu sílu platí


$$F_D = \int_0^{2\pi} P_{min} (f\cos\varphi - \sin\varphi) \cdot \frac{\ell}{\cos\varphi} \cdot \frac{d_{P2}}{2} dd_2 = \pi P_{min} \cdot (f - tg\varphi) \cdot \ell \cdot d_{P2}$$

pokial je kladna spoj je SAMOSVOENY.

SPOJE

NALISOVANÉ SPOJE

Spojenie nalisovaním patrí k čiastočne rozober. spojom. Je však jednoduché, spoľahlivé a hospodárne. Lisovalý spoj má z hľadiska pevnosti tu výhodu, že nezmensuje nosný prierez hriadeľa.




Čap hriadeľov. súč. označ. indexom I. s priem. d' má pred mont. o presahu Δd väčší priem. ako vnút. priem. d'' vtedy súč. označenej indexom II. Potom $\Delta d = d' - d''$

Podstatou prenosu vonkajšieho zatiaľ. je vznik potenciálnych trcien silových čineľov prispôsobujúcich tlaku v stykovej ploche spoja. súč. Pre čap, teda vnút. súč. I. plátku, je $\Delta d' = d' - d_p$. a pre vonk. súč. II. $\Delta d'' = d_p - d''$. Sčítaním obidvoch rovníc dostan, že $\Delta d = d' + \Delta d''$.

Absolutná hodnota vo vzťahu akceptuje, že pri výpadeku deformácie d' hriadeľa výjde záporné číslo, nakoľko sa priemer hriadeľa po nalisovaní ZMEŇA. Montáž spoja je niekedy výhodnej realizovať pri rozdielnom teplotách obidvoch súč. ešte sa vplyvom teplotnej dilatacie anulauje ich presah, čo spôsobí ich volné spojenie. Niekedy menovitých rozmerov d_j , de spojuvanej súč. teda hriadeľa a súč. spoja je charakterizovaný vzťahom $d_e \approx 1.8 \cdot d_j$.

NAPÄTOSŤ SÚČIESTOK NALISOVANÉHO SPOJA



Pri ried. nalisovaní vznikne tlak p v styk. ploche spoja. súč. aby výsledok pružiných deformácií. Tento tlak vynaloží v obidvoch súč. dva hlavné napäťia a to radiálnym amorem - σ_r - a tangenciálnym amorem - σ_t . Pre výp. uved. nap. sa využijedia hrabestenných sadič začiat. vnút. pretlakom.

K výrazom daných napäťí sa dojde na zákl. rieš. diferenciálnych rovnic Euleroveho typu.


Obidve hlavné nap. sú otrem tlakov p tiež funkciou polomeru r , teda vzdialenosťí vysetrovaného miesta od osi rotácie závisí. Pre radiálne nap. σ_r a tangencialné nap. σ_t platí

$$\sigma_r(r) = A - \frac{B}{r^2}, \quad \sigma_t(r) = A + \frac{B}{r^2}.$$

Integratívne konit. Ak a B sú určia z počiat. podm. samost. pre kariel' sklo. na ktorom spoja. Pre stanov. presahu ad. je potrebné zistiť nap. σ_r a σ_t na nališovanom priemere $-d_p$, resp. na polom. $-r_p$, pre kariel' sklo. Hľadáme teda hodnoty nap. $\sigma_r'(r_p)$, $\sigma_t'(r_p)$ a $\sigma_r''(r_p)$, $\sigma_t''(r_p)$, z ktorých je možné vypočítať pružnosť deformácie ad' a ad''.

Súčiastky, ktoré sa spojajú nališovaním sú v konštrukcii strojov a zmenami vystupujú v trochu prevedomosti. Jedná sa o spoj plného hriadeľa a náboja, dvetlak hriadeľa a náboja alebo čapu a dosky.

PLNÝ HRIADEĽ A NÁBOJ



Uvažujme teda veľmi časťí prípad spojenia plného hriadeľa s nábojom. Pre ľahšiu predstavu začneme získať napäťie a náboj. Okrajové podm. majú v tomto prípade

tvar $\sigma_r''(r_p) = -P$ a $\sigma_t''(r_e) = \sigma$. Ich dosadením do rovn. $\sigma_r(r) = A - \frac{B}{r^2}$ a upravenou výjde pre integr. konit A'' a B'' , že

$$A'' = P \cdot \frac{r_p^2}{r_e^2 - r_p^2} \quad \text{a} \quad B'' = P \cdot \frac{r_p^2 r_e^2}{r_e^2 - r_p^2}. \quad \text{Ich dosadením do}$$

do rovníc $\sigma_r(r) = A - \frac{B}{r^2}$ a $\sigma_t(r) = A + \frac{B}{r^2}$ pre $r = r_p$, dostaneme

pre kariel. vysl. nepäťi vztahy $\sigma_r''(r_p) = -P$ a $\sigma_t''(r_p) = P \frac{r_e^2 + r_p^2}{r_e^2 - r_p^2} = PC''$

Okrajové podm. pre HRIADEĽ predst. vztahy $\sigma_r'(r_p) = -P$ a $\sigma_t'(r_p) = \sigma$

Výraz $\tilde{\sigma}_r'(0) = \tilde{\sigma}_t'(0)$ vychádza z úvahy, že pri $r=0$, teda vo väčšom hriadele, nemôžeme rozlíčiť radiálny a tangenciálny smere, a preto obidve nap. musia byť rovnaké.


Dosad. okraj: podm. do vztahu $\tilde{\sigma}_r(r) = A - \frac{B}{r^2}$ pre integr. konst. platí $A' = -P$ a $B' = 0$ a následne i u dosad. do rovn. pre radiálne a tangenciálne nap. dôstanceme, že $\tilde{\sigma}_r'(r_p) = -P$ a $\tilde{\sigma}_t'(r_p) = -P$.

Z uved. výrazov vyplýva, že obidve napôjky sú na polomeru r a sú všeade TLAČOVÉ a rovné pôsobiacemu tlaku $-P$.

Týmto postupom sme zistili všetky napôjky potrebné k výpočtu pružiných deformácií spojovaných súč. na naličovanom priem. d_p .

DUTÝ HRIADEL A NÁBOJ

V tomto prípade je riešenie napôjnosti v náboji totálne s riešením v predchádz. prípade.



$$\text{integ. konst. : } A' = -P \frac{r_i^2}{r_i^2 - r_p^2} \quad \text{a } B' = -P \frac{r_i^2 r_p^2}{r_i^2 - r_p^2}.$$

Dosadením A' , B' do rovníc pre radiálne $\tilde{\sigma}_r(r)$ a tangenciálne $\tilde{\sigma}_t(r)$ nap. pre prípad $r=r_p$ dôstanceme

$$\tilde{\sigma}_r'(r_p) = -P \quad \text{a } \tilde{\sigma}_t'(r_p) = -P \frac{r_i^2 + r_p^2}{r_i^2 - r_p^2} = -P C'.$$

Pre dutý hriadeľ budú platia všeade výrazové podmienky



$$\tilde{\sigma}_r'(r_p) = -P \quad \text{a } \tilde{\sigma}_r'(r_i) = 0.$$

Iku dosadením do $\tilde{\sigma}_r(r) = A - \frac{B}{r^2}$ a opravou dost. pre

Z taktôto vypočítaných nap. $\tilde{\sigma}_r'(r_p)$, $\tilde{\sigma}_t'(r_p)$, $\tilde{\sigma}_r''(r_p)$ a $\tilde{\sigma}_t''(r_p)$ sa stanoví pružnosť deformácia dutého hriadeľa na priem. naličovania d_p .

ČAP A DOSKA

Spojenie čapu s doskou formou nališovania sa v praxi používa veľmi často. Výpočet napäťostí v čape sa realizuje rovnakým spôsobom ako u plného triadielu. Venajme potom pozornosť ďalšiemu výpočtu nap. $\sigma_r''(r_p)$ a $\sigma_t''(r_p)$ v doske.



Opäť vydeme z poč. podm. pre napäťosť

$$\underline{\sigma_r''(r_p) = -P} \text{ a } \underline{\sigma_r''(r \rightarrow \infty) = \sigma_r''(r \rightarrow \infty) = \sigma_r},$$

Ide dosad. do $\sigma_r(r) = A - \frac{B}{r^2}$ a úpravou dosiaľame pre integračnú konšt. výrazy

$$\underline{A'' = 0} \text{ a } \underline{B'' = P r_p^2}.$$

Dosadením A'' , B'' do rovníc pre radiálne $\sigma_r(r)$ a tangenciálne $\sigma_t(r)$ nap. pre $r = r_p$ výjde $\underline{\sigma_r''(r_p) = -P}$ a $\underline{\sigma_t''(r_p) = P}$.

Na zákl. uved. vzhľ. stanovime pružnú deform. dosky na priem. $-dp$.

DEFORMÁCIA SÚČIESTOK NALISOV. SPOJA

Pružné deformácie $\Delta d'$ a $\Delta d''$, ktoré vzniknú po montáži spoja na nališovanom priem. d_p spojovaných súčiastok zistame dosadením prisľubnených hodnôt napäťia radiálneho $\sigma_r'(r_p)$, resp. $\sigma_r''(r_p)$ a tangenciálneho $\sigma_t'(r_p)$, resp. $\sigma_t''(r_p)$ do Hookeovho zákona pre dvojnosť napäťostí. Využijeme ju v tvare pre pomernú deformáciu ε_t v obvodovom smere, ktorá udáva zmenu obvodu a teda i hľadanú zmenu priemerov d' a d'' . Platí, že $\underline{\varepsilon_t = \frac{\Delta d}{d} = \frac{1}{E} (\sigma_t - \mu \sigma_r)}$.

Dosadením pre obidve súčiastky dostaneme pružné deformácie

$$\Delta d' = \frac{d'}{E'} [G_t'(r_p) - \mu' G_r'(r_p)] \quad \text{and} \quad \Delta d'' = \frac{d''}{E''} [G_t''(r_p) - \mu'' G_r''(r_p)]$$

Dosadením do vzťahu pre $\Delta d = \Delta d' + \Delta d''$ zistame

$$\Delta d = |\Delta d'| + \Delta d'' = \left| \frac{d'}{E_1} [\tilde{\epsilon}_t'(\rho) - \mu' \tilde{\epsilon}_r'(\rho)] \right| + \frac{d''}{E_1} [\tilde{\epsilon}_t''(\rho) - \mu'' \tilde{\epsilon}_r''(\rho)].$$

Vo ryazanoch pre d' a d'' je možné nahradit priebery spojovaného súčtu d' a d'' prieberom d_j , natoľko rozdiely sa pohybujú rádovo v mikrometroch. Platí, že $d' \cong d'' \cong d_p \cong d_j$.

Po stupňom dosadením jednotlivých prípadov nališovania do vztáhu pre výpočet Δd s predpokladom, že obidve súč. sú z rovnakého mater. stanovime výrazy pre výpočet minimálneho presahu admin.

Prie spoj plného hriadeľa a noboja platí minimálny presah

$$\Delta d_{min} = \frac{d_i}{E} \cdot P_{min} \cdot (1 + C'')$$

pre spojenie dutč'ho hriadeľa a náboja

$$\Delta d_{min} = \frac{d_j}{F} \cdot P_{min} \cdot (C' + C'')$$

a capu a dosky

$$\Delta d_{min} = 2 \frac{d_j}{E} \cdot P_{min}$$

Postup pri návrhu spoja

Je zadáný: priemer hriadeľa d_1 , ZKM M_k , rozmerov súč., čiže má byť "nališov. na hriadeľ".

1. ak nije je stanov. dítka možno, doporučuje se volit

$\ell = (0,6 \div 0,8) \cdot d$ pre náboj z oceľe, hriad. nezátor. ohýbam,

$l = 1,25 \text{ d}$ pre náboj z oceľe, hriad. zafóř. ohybom,

$\ell = 42.0$ pre náboj zo siv. hiat., hriad. nezafar. ohýbav,

$\ell = 2d$

SPOJE


- 41 -

2. Vypočítajte sa minim. tlak, podľažu $P_{min} = \frac{2 \cdot k \cdot M_e}{\rho d_j^2 \cdot f_l}$ pre prenos ZKH

pričom záťaž bezpr. prenosu $k \geq 2$, volí sa najčastej. $k=2$, väčšie hodn. k sa doporuč. v príp. silne premenliv. ZKH, prípadne s rázmi.

Súčin. trenia f sa doporučuje voliť: $f = (0,1 \div 0,15)$ - pre obidve súč. z ocele, kalend a brúsené, na lícov. za norm. teploty, $f = (0,12 \div 0,2)$ - pre obidve súč. z ocele, plochy hladko opracov., $f = (0,08 \div 0,14)$ - pre hriadiel. z ocele, náboj sivá kval., $f = (0,15 \div 0,25)$ - obidve súč. z ocele, plochy hladko opt., malovan. za teplu.

3. Podľa uved. vzťahov sa vypočítajte podľažený minim. presahu Δd_{min} a stanoví sa odpovedajúce uloženie v záv. jedn. diery, resp. hriadeľa (volí sa toler. pole H7, resp. h6).



Hodnota dolnej toler. odchylky hriadeľa E_{min} sa stanovi tak, aby $E_{min} \geq E_{max} + \Delta d_{min}$.

Je však možné, že pri montáži dojde k spojeniu hriadiel s najväčš. priem. adierou s najmenej.

V tom príp. presahu nadobudne maxim. hodnotu $\Delta d_{max} = E_{max}$, pre ktorú je nutné uskutočniť pevnostnú kontrolu spojovanych súčiastok.

PEVNOSTNÁ KONTROLA SÚČIASTOK NALIS. SPOJA

Pri maxim. možnom presahu Δd_{max} je po nališovaní tlak v stykovej ploche spojovanej súč. rovný hodnote P_{max} . V dôsledku toho, by mohlo dojst' k poškodeniu náboja alebo dosky na ňou nalož. priem. d_p , kde nap. radiálne a tangenciálne dosky. hodnoty.

Pevnostnú kontr. je možné preísť podľa Gaussovej pevnostnej hypotezy, potom platí že

$$\frac{\tilde{\sigma}_t''(r_p)_{\max} - \tilde{\sigma}_r''(r_p)_{\max}}{2} \leq \tilde{\epsilon}_D$$

kde $\tilde{\sigma}_r''(r_p)_{\max}$ a $\tilde{\sigma}_t''(r_p)_{\max}$ sú
radiálne a tangenciálne nap. na

vnutornom priem. náboja alebo dosky pri max. preťahu Δd_{\max} .

Pre dovol. nap. v šmyku $\tilde{\epsilon}_D$ platí, že $\frac{\tilde{\epsilon}_D}{2} = \tilde{\epsilon}_D$

Potom pevnostná rovn. nadob. tvor $\tilde{\sigma}_t''(r_p)_{\max} - \tilde{\sigma}_r''(r_p)_{\max} \leq \tilde{\epsilon}_D$

Po dosadení vztakov $\tilde{\sigma}_r''(r_p) = -P$ a $\tilde{\sigma}_t''(r_p) = P \cdot C''$ pre plný hriad.
a náboj do pevnostnej rovnice dostaneme

$P_{\max}(1+C'') \leq \tilde{\epsilon}_D$, a zároveň platí $\Delta d_{\max} = \frac{d_j}{E} P_{\max}(1+C'')$.

Po dosadení a úprave bude $\Delta d_{\max} \leq \frac{d_j}{E} \cdot \tilde{\epsilon}_D$.

Pravá str. rovnice predstavuje dovolenú hodnotu presahu.

Pevnostnú kontr. dosky ustanovením dosadením vztakov $\tilde{\sigma}_r''(r_p) = -P$
a $\tilde{\sigma}_t''(r_p) = P$ do pevnostnej rovnice. Potom bude

$2P_{\max} \leq \tilde{\epsilon}_D$ a zároveň $\Delta d_{\max} = 2 \frac{d_j}{E} P_{\max}$ čo viedie k

vztahu pre pevn. kontr. náboj, teda $\Delta d_{\max} \leq \frac{d_j}{E} \cdot \tilde{\epsilon}_D$

To sa dalo očakávať, nakoľko doska je extrémny prípad náboja.

Konštrukčné doporučenia

doporučené uloženia: priemer hriadeľa
 $d \leq 180 \text{ mm}$ $d > 180 \text{ mm}$

spoj je nališovaný za norm. tepl. H7/r6 H7/s6

spoj je nališov. za teplas-náboj-zoudu H7/u6 H7/v7
 - náboj sivá bat. H7/t6 H7/u6