



## KÓTOVANIE TVAROVÝCH PRVKOV STROJNÍCKYCH SÚČIASTOK

<p><b>Kótovanie uhlov</b></p>	
<p><b>Kótovanie oblúkov</b></p>	
<p><b>Kótovanie polomerov</b></p>	
<p><b>Kótovanie priemerov</b></p>	
<p><b>Kótovanie guľových plôch</b></p>	

<b>Kótovanie kužeľových plôch</b>	
<b>Kótovanie ihlanových plôch</b>	
<b>Kótovanie sklonu (úkosu)</b>	
<b>Kótovanie zrazených hrán</b>	
<b>Kótovanie dier</b>	
<b>Kótovanie štvorhranov</b>	
<b>Kótovanie šesťhranov</b>	

## SÚSTAVY KÓT DĹŽKOVÝCH ROZMEROV

<p><b>Reťazové kótovanie dĺžkových rozmerov</b></p>	
<p><b>Kótovanie dĺžkových rozmerov od spoločných základní</b></p>	
<p><b>Kombinované kótovanie dĺžkových rozmerov</b></p>	